

# INFO TECHNIQUE



## Remarque concernant le montage du galet tendeur 531 0317 10 avec plaque de montage

**Constructeurs :** Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

**Modèles :**

**Audi :** A2  
**Seat :** Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II

**Škoda :** Fabia, Octavia, Praktik, Roomster

**Volkswagen :** Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo

**Moteurs :** 1.4, 1.6

**Références OE :**

036 109 243 AB (remplacée)  
036 109 243 AD (remplacée)  
036 109 243 E (remplacée)  
036 109 243 L (remplacée)  
036 109 243 R (remplacée)  
036 109 243 AF (actuelle)

**Référence :** 531 0317 10



**Photo 1:** 531 0317 10 – Galet tendeur avec plaque de montage

Lorsqu'on monte le galet tendeur 531 0317 10, il est impératif de veiller au bon positionnement de la plaque de montage. Cette dernière doit être correctement enclenchée dans le dispositif de fixation du bloc moteur.

Une plaque de montage mal fixée peut entraîner le dysfonctionnement du galet tendeur.

**Remarque:**

Pour tous les galets tendeurs avec plaque de montage, il est impératif de veiller au bon positionnement de cette dernière.



Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ou sur RepXpert à l'adresse [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Version 05.2011

**INA 0076**

Sous réserve de modifications techniques  
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

S'il est fait mention des références des pièces de rechange du constructeur, ce n'est qu'à titre comparatif.

**Pour plus d'informations:**

Téléphone : 01.40.92.34.04 ou 01.40.92.34.05 ou 01.40.92.34.06

Fax : 01.40.92.16.15

[www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com)

