



## INFO TECHNIQUE



# Changement de design

## du galet tendeur réf. 534 0168 10

Constructeurs : Land Rover, MG, Rover

**Modèles :**

Land Rover: Freelander  
 MG: ZR, ZS  
 Rover: 25

**Moteurs :**

Land Rover: 1.8  
 MG: 1.4, 1.6  
 Rover: 1.2

Référence : 534 0168 10

Références OE : PQG100180  
 PQG100180A  
 QVU 10022




Photo 1 : Ancienne version à gauche, nouvelle version à droite

Dans le cadre du développement permanent de nos produits, nous avons modifié le galet tendeur réf. 534 0168 10.

La présente information technique montre les caractéristiques optiques de l'ancienne version (photo 1 à gauche) et de la nouvelle version (photo 1 à droite).

Pendant la phase de transition, il est possible que soient livrés les deux modèles de galets tendeurs.

Les deux modèles répondent parfaitement aux exigences techniques et peuvent être utilisés sans réserve, la seule différence étant leur aspect extérieur.

**Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!**

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) ou [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.16.15

[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

**SCHAEFFLER**  
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

