



## INFO TECHNIQUE



# Tendeur de courroie réf. 534 0314 10

## Bras tendeur avec amortisseur de vibrations prémonté

Constructeur : Citroën

Modèles : C2, C3

Moteur : 1.4 16V

Références INA : 534 0314 10 (actuelle)  
533 0090 10 (remplacée)

Références OE : 5751.E0  
5751.E1  
5751.H2  
9656150280



Photo 1 : 534 0314 10 – Tendeur de courroie pour courroie poly V



Photo 2 : 533 0090 10 – Amortisseur de vibrations

L'amortisseur de vibrations réf. 533 0090 10 (photo 2) et le galet correspondant du bras tendeur sont soumis à la même usure. Pour des raisons techniques, il est donc judicieux de remplacer les deux pièces en même temps. Pour cette raison, Schaeffler Automotive Aftermarket ne propose plus que le tendeur de courroie complet réf. 534 0314 10 (photo 1).

L'amortisseur de vibrations réf. 533 0090 10 (photo 2) n'est plus vendu séparément.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.34.64

[www.schaeffler-aftermarket.fr](http://www.schaeffler-aftermarket.fr)



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET