

Conseils de montage pour le volant moteur bimasse 415 0231 10 et le kit d'embrayage 623 3092 00 ou 623 3092 10

Constructeurs:

Audi, Škoda, VW

Modèles:

Audi: A4/Avant (8E2, B6, 8E5, B6)

Škoda: Superb (3U4)

VW: Passat (3B3, 3B6)

Moteur:

1.9 TDI

Réfs.LuK:

415 0231 10 (Volant bimasse)

623 3092 00 (RepSet)

623 3092 10 (RepSet)

600 0015 00 (LuK BoX)



Image 1: Volant bimasse LuK



Image 3: Double volant amortisseur Sachs



Image 2: Volant bimasse LuK



Image 4: Double volant amortisseur Sachs

Afin de sélectionner l'embrayage adapté lors du remplacement de l'embrayage (sans remplacement du volant moteur), tenez compte du type de volant moteur monté.

Les différences peuvent être immédiatement identifiées en observant l'arrière du volant moteur bimasse (possible en dégageant la vue côté moteur et en regardant l'arrière du volant bimasse). La version LuK présente un rebord (flèche), à la différence de la version Sachs (voir Fig. 2).

Si une réparation est prévue avec remplacement du volant moteur, il est possible de passer de la version Sachs à la version LuK.

Dans ce cas, veillez à utiliser l'embrayage correspondant, portant la référence 623 3092 00 ou 623 3092 10.

Les opérations sont encore plus simples en utilisant la LuK BoX (réf. : 600 0015 00), qui contient tous les composants pour le remplacement professionnel du volant moteur bimasse et de l'embrayage.

La LuK BoX comprend un volant moteur bimasse, un mécanisme d'embrayage, un disque d'embrayage, une butée d'embrayage, ainsi que toutes les vis de fixation nécessaires.



Respecter les indications du constructeur du véhicule!

Vous trouverez les pièces de rechange LuK correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 08.2009

LuK 0019

Sous réserve de modifications techniques

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Pour plus d'informations:

Téléphone: 01.40.92.34.05

Fax: 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com

