



## INFO TECHNIQUE



# Défaut d'alignement des lames du diaphragme

Constructeur : PSA/Peugeot, Citroën

LuK RepSet : 623 3325 00  
623 3325 09  
623 3325 33  
601 0021 00



Photo 2 : Défaut d'alignement des lames du diaphragme d'un embrayage déposé

Quand ils ne sont pas encore montés, les plateaux de pression des LuK RepSet mentionnés ci-dessus font apparaître un désalignement des lames du diaphragme. Cette caractéristique constructive ne pose pas de problème et n'est pas un défaut de la pièce.

Lors de la pose de l'embrayage, le diaphragme est positionné dans sa zone de fonctionnement. Pendant cette manoeuvre, les lames du diaphragme s'alignent correctement et garantissent la fiabilité de fonctionnement de l'embrayage.

### Remarque :

Toutes les pièces du LuK RepSet sont soumises à contrôle à 100% sur la ligne de montage. Elles répondent à toutes les spécifications techniques et peuvent être utilisées sans aucune réserve dans tous les véhicules référencés dans le catalogue.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.34.64

[www.schaeffler-aftermarket.fr](http://www.schaeffler-aftermarket.fr) / [www.rexpert.fr](http://www.rexpert.fr)



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET