



INFO TECHNIQUE



Butées hydrauliques réf. 510 0088 10 et 510 0164 10

Raccords hydrauliques de tailles différentes

Constructeurs : Dacia
Nissan
Renault

Réf. LuK : 510 0088 10
510 0164 10

Les véhicules des constructeurs mentionnés ci-dessus peuvent être équipés de butées hydrauliques avec des raccords de tailles différentes.

En cas de remplacement, Schaeffler Automotive Aftermarket préconise deux solutions de réparation :

- S'il s'agit de butées hydrauliques avec petits raccords (photo 2) de première monte, utiliser, en fonction de l'attribution du véhicule, les butées LuK réf. 510 0088 10 ou 510 0164 10
- S'il s'agit d'une butée hydraulique avec un grand raccord (photo 1), c'est que le raccord hydraulique du véhicule a été modifié lors d'une réparation antérieure. Pour installer les réf. LuK 510 0088 10 ou 510 0164 10, le véhicule doit être rééquipé d'un petit raccord ou d'un nouveau conduit hydraulique (voir tableau ci-contre)



Photo 2 : Butées hydrauliques avec petits raccords

Référence LuK butée hydraulique	Référence OE conduit hydraulique	Exemples d'applications
510 0088 10	8200701271	Megane II 2.0, Scenic II 2.0
510 0088 10	8200701283	Megane II 1.9 dCi, Scenic II 1.9 dCi
510 0164 10	8200151777	Kangoo 1.5 dCi, Scenic II 1.6 16V
510 0164 10	8200292725	Scenic II 1.5 dCi
510 0164 10	8200858946	Clio III 1.5 dCi
510 0164 10	308510002R	Laguna III 2.0 16V
510 0164 10	308510003R	Laguna III 1.5 dCi

Ce tableau est non exhaustif et les références OE sont susceptibles d'être remplacées. Pour une affectation plus précise veuillez vous référer aux informations constructeurs.



Photo 1 : Butée hydraulique avec un grand raccord

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.34.64

www.schaeffler-aftermarket.fr / www.repxpert.fr



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET