

LuK Solutions de réparation pour double embrayage LuK RepSet 2CT

Solutions de réparation pour double embrayage à sec

Constructeur	Référence LuK	Type d'application
Volkswagen	602 0001 00	VW DQ200 - Generation I Moteurs Essence
	602 0002 00	VW DQ200 - Generation I Moteurs Diesel
	602 0006 00	VW DQ200 - Generation II Moteurs Essence
	602 0007 00	VW DQ200 - Generation II Moteurs Diesel
Renault	602 0005 00	Renault DC4 - Generation I
	602 0013 00	Renault DC4 - Generation II Code moteur M5M
	602 0016 00	Renault DC4 - Generation II Code moteur H5F
	602 0019 00	Renault DC4 – Renault Twingo SMART
Ford	602 0008 00	Ford DPS6 - 1.6l / 2.0l
	602 0014 00	Ford DPS6 - 1.0l
Hyundai / Kia	602 0012 00	Hyundai / Kia D6GF1
Fiat	602 0003 00	FIAT FPT635 - Moteurs Essence

Solution de réparation pour double embrayage humide

Constructeur	Référence LuK	Type d'application
Volkswagen	602 0018 00	VW DQ500 – Europe