

## Différences visuelles sur les galets-tendeurs VAG

**Constructeurs :** Audi, Seat, Skoda, VW

**Modèles :**

- Audi :** A3, A4, A6, TT
- Seat :** Altea, Cordoba, Ibiza III, Inca, Leon, Toledo III
- Skoda :** Fabia, Octavia
- VW :** Bora, Caddy, Eos, Golf IV, Golf V, Jetta III, New Beetle, Polo, Passat, Touran

**Moteurs :** 1,9 TDI, 1,9 SDI  
2,0 FSI, 2,0 TFSI

**Réfs. OE :**  
**(1)** 028 109 243 K  
**(2)** 038 109 243 N  
**(3)** 06D 109 243  
**(4)** 06D 109 243 B

**Réfs. INA :**  
**(1)** 531 0524 30  
**(2)** 531 0440 30  
**(3)** 531 0678 30  
**(4)** 531 0777 10




Image 1 : Revêtement amélioré de la surface de contact - ici exemple parfait avec la référence INA 531 0524 30

Dans le cadre du développement continu de nos produits, nous avons procédé à une modification du revêtement des surfaces de contact des galets-tendeurs énumérés ici. La nouvelle surface présente une meilleure résistance que la précédente.

Pendant la phase de transition, il est possible de rencontrer indifféremment les deux variantes. Les deux variantes respectent les spécifications techniques et peuvent être utilisées sans restriction.



Respecter les indications du constructeur du véhicule !

*Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ou sur RepXpert à l'adresse [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).*

Version 11.2009

**INA 0046**

Sous réserve de modifications techniques

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

**Pour plus d'informations :**

Téléphone : 01.40.92.34.05

Fax : 01.40.92.16.15

[www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com)

