

INFO TECHNIQUE



Changement de matériau pour le galet tendeur 531 0404 10

Constructeurs : Dacia, Nissan, Renault

Modèles :

Dacia: Sandero
Nissan: Kubistar
Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Kangoo, Modus, Thalia, Twingo

Moteurs :

Dacia: 1.2 16V
Nissan: 1.2 16V
Renault: 1.2 16V

Références OE :

Nissan: 13077-00QAG (remplacée)
13077-00QAL (actuelle)
Renault: 77 11 115 394 (remplacée)
82 00 035 827 (remplacée)
82 00 103 069 (remplacée)
82 00 454 895 (remplacée)
82 00 704 394 (actuelle)

Réf. INA : 531 0404 10



Image 1 : Ancienne version en métal



Image 2 : Nouvelle version en plastique

Dans le cadre de l'amélioration continue de nos produits, nous avons abandonné le métal au profit du plastique pour la surface de contact du galet tendeur 531 0404 10.

Pendant la phase de transition, les galets tendeurs livrés pourront avoir une surface de contact en métal ou en plastique.

Remarque :

Les deux types de galets tendeurs sont utilisables indifféremment pour les véhicules figurant dans les catalogues.



Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 06.2011

INA 0077

Sous réserve de modifications techniques
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

S'il est fait mention des références des pièces de rechange du constructeur, ce n'est qu'à titre comparatif.

Pour plus d'informations:

Téléphone : 01.40.92.34.04 ou 01.40.92.34.05 ou 01.40.92.34.06

Fax : 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com

