

Décembre 2020 : Rotule de suspension FAG 825 0104 10 avec plaque de protection



Données véhicule



- Constructeur(s): **Ford**
- Modèle(s)*: **Transit, Tourneo Connect**
- Positions: **Gauche / Droite**

Infos Produit



- Solution de réparation avec plaque de protection incluse (exclusivité FAG)
- Plaque de protection de qualité OE
- Le constructeur ne stipule pas le remplacement de la plaque de protection, pourtant celle-ci est souvent endommagée lors du remplacement

Avantages Clients



- La plaque de protection préserve la rotule de suspension des hautes températures causées par le freinage
- La solution de réparation FAG contient toutes les pièces pour une réparation professionnelle